REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

X PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: Chiquimula MUNICIPIO: Jocotán NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Cedral, Aldea Talquezal **ESTABLECIMIENTO** ESTABLECIMIENTO:

CÓDIGO DEL 20-04-0062-43 FECHA: 10/07/2024 **ESTABLECIMIENTO**



oto1: Sustitución de piso concreto a piso ceramico aula



Foto 2: Sustitución de ventana de vidrio por ventana nueva de paneles



Foto 3: Sustitucion de ventana



Foto 4: Sustitución de peso de concreto e instalación de piso ceramico





Foto 6: Sustitución de Puerta Antigua por puerta nueva bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educ



REGISTRO FOTOGRÁFICO LICOS

PROGR	AMA DE MANTENIMIE	NTO DE EDIFICIOS ESC	COLARES PÚBL
inisterio de Educación			
ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Chiquimula MUNICIPIO: Jocotán NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Cedral, Aldea Talquezal ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20-04-0062-43 FECHA: 10/07/2024



oto7: Instalación de ventana nueva de panel de la cocina



Foto 8: Instalación de puerta nueva de panel de la cocina



Foto 9: Instalación de piso cerámico de la cocina




Foto 10: Reparación de puertas de baño



Foto 11: Sustitución de puerta antigua por puerta nueva cocina No. 1



Foto 12: Instalación de piso cerámico en cocina 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presider la OPPADRES

TAN- CHIQUI

Firma y Sello Director Centro Educ