







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPEM. Aldea Piedra P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0182-43.	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/8/2024
 <p>Foto 1: Armado de las columnas de refuerzo para el muro perimetral</p>		 <p>Foto 2: Armado de estribos los cuales sera utilizados para las columnas del muro</p>	
 <p>Foto 3: Limpieza del area en donde se encuentra el muro perimetral existente</p>		 <p>Foto 4: Area en la cual se le dara continuidad al muro perimetral existente debido a que el establecimiento se encuentra desprotegido</p>	
 <p>Foto 5: muro perimetral existente</p>		 <p>Foto 6: Materiales puestos en sitio</p>	

Rosalina Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC