

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                     |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                          | MUNICIPIO:                     | Camotán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Pinalito, Aldea Morola | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pinalito, Aldea Morola |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0028-43                       | FECHA:                         | 28/11/2024                     |




Foto1: Sustitución de ventanas de madera por ventanas metalicas



Foto 2: Mantenimiento de puertas (cepillado, lijado y pintado) y sustitución.



Foto 3: Sustitución de puertas de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de ventanales (lijado y pintado) e instalación de balcones.



Foto 5: Sustitución de sanitarios y accesorios.



Foto 6: Pintura de interior y exterior de establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Demis obed Ramos Avila*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

