



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	08 DE JULIO DE 2,024




Foto 1: DAÑOS EN EL PISO DE LAS AULAS



Foto 2: DAÑOS EN LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS



Foto 3: DAÑOS EN EL PISO DEL CORREDOR



Foto 4: DAÑOS EN LOS VENTANALES



Foto 5: DAÑOS EN LA PINTURA DEL INTERIOR DE AULAS



Foto 6: DAÑOS EN LA PINTURA DEL EXTERIOR DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Idalia Pérez Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OFF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	08 DE JULIO DE 2,024



Foto 7: DAÑOS EN EL AREA DE JUEGO DE LOS NIÑOS



Foto 8: DAÑOS EN EL AREA DE JUEGO DE LOS NIÑOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MAYA POR BLOCK



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE MAYA POR BLOCK




Foto 11: DAÑOS EN EL MURO PERIMETRAL EXTERIOR



Foto 12: DAÑOS EN EL MURO PERIMETRAL EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Idalia Pérez Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

