## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE X POSTERIOR DEPARTAMENTO: CHIQUIMULA MUNICIPIO: CAMOTÁN NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20 - 05 - 0029 - 43 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2024 **ESTABLECIMIENTO** Foto1: COLOCACIÓN DE CERAMICA EN AULAS Foto2: COLOCACIÓN DE CERAMICA EN EL CORREDOR Foto 3: REPARACIÓN DE MURO Foto 4: COLOCACIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO EN EL PATIO Foto 5: PINTURA EN INTERIORES DE AULAS Foto 6: PINTURA EN EXTERIORES Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Derez Firma y sello del Presidente de la OPF



## tinisterio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

sterio de Educación TUACIÓN DEFICIENCI.	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL		ESTABLECIMIENTO:	
ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0029 - 43	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2024
Fato 7. Panaración		Entos: Pengraci	Ton del muro perimetral
Foto 7: Reparación	n de baños	Fotos: Reparaci	ión del muro perimetral
Foto 9: PINTURA D	EL MURO PERIMETRAL		
			A
			GERMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Observación: Si es neces	ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núme	ro de hojas.	CASEMO SAM ANTONIO Firme y Sello Director Centro Educativo Publico