

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Socotoco, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0039-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Cubierta de lamina Aula



Foto 2: Cubierta de lamina cocina



Foto 3: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: Reparación de muro de contención





Foto 5: Reparación de Repello de paredes




Foto 6: Reparacion de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Socotoco, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0039-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 7: Instalación de piso ~~cerámica~~ de Granito



Foto 8: Mantenimiento de baranada (balcon)



Foto 9: Instalación de baranda (balcon)



Foto 10: Instalación de piso ceramica




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Armando Sanchez-R*
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SOCOTOCO
ALDEA EL RODEO
CAMOTÁN, CHIQUIMULA