



Ministerio de Educación
G O B A R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CAS. OJO DE AGUA EL ROBLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA EL ROBLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0044-43	FECHA:	28/04/2004




Aplicación de pintura en el establecimiento



Aplicación de torta de cemento



Reparación de tubería y colocación de sistema



Aplicación de torta de cenafeno y sustitución de lamina canalada a troquelada y sustitución de puerta.



levantado de pared, aplicación de torta de cemento, sustitución de lamina acanalada por troquelada, colocación de puerta y 2 ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Mendoza
Firma y sello del Presidente de la O.R.M. de la familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público