

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Aldea Lantiquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: Losa de patio (atrás del aula 3)



Foto 8: mantenimiento de Portón



Foto 9: canales y bajadas de aguas pluvial




Foto 10: canales y bajadas de aguas pluviales




Foto 11: reparación de Sistema Eléctrico



Foto 12: reparación y mantenimiento de sistema de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Aldea Lantiquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Cocina Cambio de techo



foto 2: Aula 1 cambio de techo



foto 3: Aula 2 cambio de techo



foto 4: Aula 3 cambio de techo




foto 5: Escenario Cambio de techo



Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

