

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Nuevo Aldea Lantiquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	12/04/2024




Foto 1: Cocina Cambio de techo




Foto 2: Aula 1 cambio de techo




Foto 3: Aula 2 cambio de techo




Foto 4: Aula 3 cambio de techo




Foto 5: Escenario Cambio de techo






Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIJOMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Aldea Lantiquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	3/05/2024




Foto 7: Losa de patio (atrás del aula 3)




Foto 8: mantenimiento de Portón




Foto 9: canales y bajadas de aguas pluvial




Foto 10: canales y bajadas de aguas pluviales




Foto 11: reparación de Sistema Eléctrico




Foto 12: reparación y mantenimiento de sistema de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
 OPE CASERIO NUEVO ALDEA LANTIQUE
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CAMOTÁN, CHIQUIMULA

Firma y Sello Director Centro Educativo
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA - CASERIO NUEVO ALDEA LANTIQUE
 CAMOTÁN, CHIQUIMULA