

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escuelero, Aldea El Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0052-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Reparación de muroperimetral de malla con tubo HG y malla.



Foto 14: Reparación del sistema eléctrico.






Foto 15: Instalación de sistema de depósito de agua y sus accesorios.



Foto 16: Reparación de piso de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Carminda Canán G.</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---