

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Chiquimula</b>	MUNICIPIO:	<b>Chiquimula</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Ingeniero</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea El Ingeniero, Chiquimula</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>20-01-0552-42</b>	FECHA:	<b>29/02/2024</b>



Foto No. 1 Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) puertas y portón



Foto No. 2 Mantenimiento de Balcones de metal



Foto No.3 Reparación de piso de torta de concreto.



Foto No. 4 Reparación de muro perimetral de block



Foto No.5 Reparación Sistema Eléctrico




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

