

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lelá Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0220-43	FECHA:	27 de febrero de 2024.



Reparación de circulación de muro perimetral




Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Cambio de lámina de zinc por lámina troquelada y cambio de madera por estructura.







Recogimiento de agua pluvial con tubo de 3 pulgadas



Cocina: Cambio de paredes de bajareque y lámina de zinc por paredes de block y lámina troquelada con estructura.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público