

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE LA AVANZADA, ALDEA LAGUNA DE CAYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0011-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución de serco de alambre por malla y tubo galvanizado



Foto 3: Sustitución de serco de alambre por malla y tubo galvanizado



Foto 4: Sustitución de estructura metálica




Foto 5: Sustitución de serco por telamalla y tubo galvanizado



Foto 6: Sustitución de serco de alambre por tela malla y tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jose Humberto Gomez Ramo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

