

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE LA AVANZADA, ALDEA LAGUNA DE CAYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0011-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución cubierta de lámina



Foto 2: Instalación de malla con alambre de púas y tubo galvanizado



Foto 3: Sustitución de serco por tela malla con alambre de púas y tubo galvanizado



Foto 4: Sustitución cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de serco por tela malla con alambre de púas y tubo galvanizado



Foto 6: Sustitución de serco por tela malla con alambre de púas y tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Jose Humberto Gomez Ram  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

