







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Esquipulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPP anexa GORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Coma Linda.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0007-42.	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/08/24
			
Foto 1: Mejoramiento del muro perimetral de block		Foto 2: Puertas	
			
Foto 3: Ventanas		Foto 4: Porton	
			
Foto 5: Pintura en muros		Foto 6: Piso	

Jardin Estreçada Perez Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificación de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

[Handwritten signature]
Rafael Ramos
Técnico Infraestructura