

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2007001643	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de candados por chapas Yale



Foto 5: Sustitución de ventanas de malla por estructura de metal




Foto 6: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2007001643	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua por tinaco


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	