

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0016-43	FECHA:	09/04/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de candados por chapas Yale





Foto 5: Sustitución de ventanas de malla por estructura de metal



Foto 6: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0016-43	FECHA:	09/04/2024




Foto 7: Sustitución de depósito de agua por tinaco

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---