

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. ROMEO DE LEÓI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0272-43	FECHA:	21 de junio de 2024



Foto1: El concreto del patio está muy dañado y representa un riesgo para los estudiantes puesto que es la única área que se utiliza para recreación y la clase de Educación Física.



Foto 2: Mejorar las condiciones de infraestructura de la Dirección proponará un ambiente más seguro para resguardo de mobiliario, equipo y documentación.



Foto 3: Por la seguridad de la dirección del establecimiento, del mobiliario, equipo y documentos de archivo es necesario realizar la reparación de muro perimetral de la dirección con block.



Foto 4: Se sustituirá el piso de concreto por granito, puesto que es el único salón que está pendiente de remozar ya que los otros salones tienen piso de granito.



área que está pendiente de remozar ya que los otros pasillos son de granito.



Foto 6: se remozará puertas por deterioro oxidado (lijado, cepillado y aplicación de pintura) para restaurar su funcionalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Gladys Glizabeth Cruz Urrutia
Firma y sello del Presidente de la OPF

Gieria Lettela Portillo Chacon

Firma y Sello Oirector Centro Educativo Publico

DIRECCION