

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA ATULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0275-43	FECHA:	23/02/2024



foto 7: reparacion de banquetas de la escuela primaria parte atrás y banquetas que une a escuela primaria con parvulos



foto 8: pintura en muro exterior e interiores



foto 9: sustitución de dos inodoros en mal estado quebrados de abajo y sustitución de accesorios



foto 10: sustitución de 2 pilas quebradas para cocina y para lavar manos afuera y lavar trapeadores



foto 11: sustitución de porton de entrada en mal estado y por uno mas alto para evitar que se ingresen por la parte de arriba



foto 12: sustitución de accesorios para deposito de agua (tinaco)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA ATULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0275-43	FECHA:	23/02/2024



foto 1. Sustitucion de piso por cerámica antideslizante



foto 2: sustitucion de piso por ceramica



foto 3: sustitución de piso por cerámica



foto 4: realizacion de cuneta en ambas escuelas



foto 5: refñización de cuneta para que corra el agua de lluvia



foto 6: reparación de gradas en mal estado y reparacion por la baja de agua de lluvia por las gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

