

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Valle Dolores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle Dolores, Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0301-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: Retirando la lámina en mal estado, oxidada.



Foto 2: Padre de familia retirando el piso de granito en mal estado.



Foto 3 : Retirando la lamina para poder limpiar la estructura metálica.



Foto 4: Limpiando, lijando y pintando con pintura anticorrosiva azul la estructura metálica del techo.



Foto 5: Piso de cemento listo para ser retirado del aula.



Foto 6: Cambiando el inodoro, cambiando piso y accesorios. Secando el cemento y ciza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con otras hojas.

Enrique Mata

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**ESCUELA OFICIAL  
RURAL MIXTA  
Aldea Valle Dolores.  
Esquipulas Chiquimula.**