

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pericos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pericos, Aldea Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1108-43	FECHA:	16/02/2024




Foto 1: Baño No. 1, es malas condiciones sin accesorios.



Foto 2: Baño No. 2, en malas condiciones sin accesorios



Foto 3: Techo del aula con lámina hundida.



Foto 4: Bajada de agua en las condiciones con arreglos de madera.




Foto 5: Corredor de la escuela, que sirve como aula por la cantidad de estudiantes, con arreglo de madera y en mal estado.




Foto 6: Vigas de metas en mal estado cerca de la bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Fidel Guerra 1777189002007

Firma y sello del Presidente de la OPE





Edwin Estuardo Sosa Flores 2436543672007

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pericos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pericos, Aldea Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1108-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 13: Portón en malas condiciones.



Foto 14: Muro perimetral de la escuela en malas condiciones



Foto 15: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 16: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 17: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 18: Muro perimetral en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Guerra 1777189002007

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edwin Estuardo Sosa Flores 2436543670097

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pericos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pericos, Aldea Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1108-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 7: Puertas de los baños en malas condiciones



Foto 8: Puerta de la dirección-bodega, en malas condiciones.



Foto 9: Ventanas de la parte trasera del aula oxidadas.




Foto 10: Ventanas del frente del aula oxidadas.



Foto 11: Torta de cemento del corredor que comunica con los baños agrietada.



Foto 12: Torta de cemento frente al aula agrietada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Guerra 1777189002007

Firma y sello del Presidente de la OPE



Edwin Estuardo Sosa Flores 2436543672007

Firma y Sello Director Centro Educativo

