

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Mixta Caserío Loma Alta, Cafetales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Alta Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1158-43	FECHA:	08/07/2024




Foto 1: Reparación de Muro de contención



Foto 2: Reparación de Malla Galvanizada



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores



Foto 4: Lijada y pintura de puertas



Foto 5: Sustitución de chapas de las puertas




Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edita Yolanda Amador
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta caserío Loma Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1158-43	FECHA:	08/07/2024




Foto1: Sustitución de pila



Foto 2: Sustitución de cocina Rural completa



Foto 3: Sustitución de ventanas PVC

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Edita yolanda Amador

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

