

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Los Alambrados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alambrados, Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0517-43	FECHA:	12 de diciembre de 2024

Muro perimetral



Foto 1 Muro perimetral terminado con cernido y mantenimiento de la malla galvanizada.

Piso de losa



Foto 2: Sustitución de planchas de cemento de la entrada principal.

Mantenimiento de malla galvanizada (pintura)



Foto 3: Mantenimiento de cuadros de malla galvanizada del muro perimetral defrente.

Mantenimiento de cocina



Foto 4: Cambio de piso y de chimenea.

Ventanas corredizas



Foto 5: Colocación de ventanas corredizas en diferentes aulas.

Mantenimiento de sistema eléctrico



Foto 6: Mantenimiento de sistema eléctrico (sustitución de plafoneras, flipones, bombillas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Rodríguez Corpio
Firma y sello del Presidente de la OPF



M. R. G.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

