

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	8/7/2024




Foto 1: Techo de pila con base de madera y lámina en mal estado sostenida con alambre de amarre de forma provisional



Foto 2: Puertas de metal de las aulas las cuales requieren de pintura y reparación de algunas partes.



Foto 3: Puertas de los sanitarios dañadas las cuales requieren de sustitución.



Foto 4: Mantenimiento del porton, lijado y pinturo se requiere y sustitución de el pasador.



Foto 5: sustitución de piso de concreto a piso ceramico para mejorar el higiene para los sanitarios.



Foto 6: sustitución de la caja de registro de agua potable, no cuenta con tapadera y se quebraron partes de la caja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	8/7/2024



Foto 1: cerco provisional en mal estado



Foto 2: muro perimetral improvisado, con sus postes de madera picadas.



Foto 3: losa de concreto en mal estado, la cual se utiliza de área recreativa.



Foto 4: otro ángulo para la reparación de la losa de cemento para patio.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

