

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrenillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	5/12/2024




Foto1: Proceso de instalación de la cubierta de lámina y estructura de techo para pila.




Foto 2: Proceso de lijado y pintura de las puertas de las aulas.



Foto 3: Proceso de mantenimiento a las puertas de los sanitarios, realizando la sujeción, lijado y pintura.



Foto 4: la colocación de chapa, lijado y pintura del portón



Foto 5: instalación de la caja de concreto de registro del agua.



Foto 6: proceso de sustitución del muro perimetral.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: mano de obra calificada en la fundición de las plancha de concreto.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

