

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pata de Buey Aldea Padre Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	15 de marzo de 2024



FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 2: COSTANERAS EN MAL ESTADO



FOTO 3: ALAMBRAO ELECTRICO EN MAL ESTADO



FOTO 4: PINTURA DE PUERTAS EN MAL ESTADO



FOTO 5: PILA NO SIRVE



FOTO 6: TUBERIA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Rosa Elvira Z.*
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pata de Buey Aldea Padre Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	15 de marzo de 2024



Foto 7: sustitución de lámparas



Foto 8: lijado y pintura de barandales



Foto 9: reparación de plancha de concreto de patio





Foto 10: sustitución de baño tasa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Rosa Elvira Z.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público