

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Puerta de la Montaña aldea Gualatón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	20/11/2014



Foto 1: Mantenimiento de estructura, lijado , reparación y pintura de puertas de servicios sanitarios.



Foto 2 fabricación e instalacion de ventanas de vidrio



Foto 3 sustitución de piso cerámico



Foto 4. sustitución de baños



Foto 5 Reparación de fosa septica, repello, pared y entronque para su uso



Foto 6 Aplicación de torta de concreto ( Fundición Losa de Patio)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gabina Méndez Ramírez de Pérez*

Gabina Méndez Ramírez de Pérez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz*

Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Puerta de la Montaña aldea Guatalón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 7: Aplicación de torta de concreto cicina




Foto




Foto



Foto



Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Gabina Méndez Ramírez de Pérez  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

