







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024
 <p>Foto 1: Evaluadora de campo fuera de la cocina del establecimiento educativo</p>		 <p>Foto 2: Evaluadora de campo con miembros de OPF recibiendo trabajos de remozamiento finalizados</p>	
 <p>Foto 3: Pila de concreto, nueva</p>		 <p>Foto 4: Sanitarios remozados con recipiente para almacenar agua nuevo</p>	
 <p>Foto 5: Sanitarios pintados y con azulejo</p>		 <p>Foto 6: Piso de cerámica antideslizante, en sanitarios</p>	







Glenda Lucero Gana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024
 <p>Foto 7: Puertas de sanitarios nuevas, con pintura anticorrosiva</p>		 <p>Foto 8: Evaluadora de campo frente a sanitarios con remozamiento finalizado</p>	
 <p>Foto 9: Baranda finalizada</p>		 <p>Foto 10: Piso mejorado con concreto</p>	
 <p>Foto 11: Escaleras mejoradas</p>		 <p>Foto 12: Cocina finalizada y al fondo se pueden observar los baños, pila y recipiente para almacenar agua.</p>	

Alexandra Luterocano
Firma y sello del Presidente de la OPE



Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa