

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA LIMA ALDEA CACAHUATEPEQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA CACAHUATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	INDIQUE ACA SU CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Sustrucion de Puerta



Foto 2: Sustrucion de Porton de Metal



Foto 3: Sustrucion de piso torta de concreto




Foto 4: Pintura en Muros interiores y exteriores



Foto 5: Pintura y colocacion de Chapas Yale a 7 puertas



Foto 6: Reparacion del Muro Perimetral de Blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

