

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0017-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Aula 1. Sustitución de piso de cemento por piso ceramico de 1cm de espesor. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.



Foto 3: Aula 3. Sustitución de piso de cemento por piso ceramico de 1cm de espesor. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.



Foto 2: Aula 2. Sustitución de piso de cemento por piso ceramico de 1 cm de espesor. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.



Foto 4: Aula 4. Cerramiento de división de aula con muros y pared de tablayeso 6x4 mt. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.



Foto 5: Aula 5. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.



Foto 6: Aula 6. Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55 w.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0017-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Pú...	
---	---	--	---