

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Experimental JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0026-45	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Desmontaje y montaje de lamina. ✓



Foto 2: Desmontaje, pintura y montaje de estructura metálica de techo. ✓



Foto 3: Cerramiento de muro con tabla yeso. ✓



Foto 4: Instalación de ventanas de balcón de metal. ✓



Foto 5: Remoción e instalación eléctrica y de iluminación. ✓



Foto 6: Sustitución de muro existente de malla por cinco hiladas de block y barandas de metal. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Experimental JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0026-45	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: Instalación de puertas de metal.



Foto 8: Instalación de iluminación y toma corrientes.



Foto 9: Desmontaje de lámina de duralita existente.



Foto 10: Montaje de estructura metálica y lámina troquelada.



Foto 11: Instalación de puertas de metal.



Foto 12: Repaación de repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Experimental JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0026-45	FECHA:	8/10/2024



Foto 13: Intalación de ventanas de PVC, mas vidrio y balcones.




Foto 14: Instalación eléctrica e iluminación.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

