



Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0227-42	FECHA:	15 de mayo de 2024



**Foto 7:** Las láminas están en proceso de instalación considerando que las mismas se encontraban en malas condiciones debido al deterioro y oxidación.



**Foto 8:** La estructura del soporte de metal se instaló considerando que esta encontraba en malas condiciones debido al deterioro de la misma



**Foto 9:** La sustitución de azulejo se realizó con la finalidad de brindar un ambiente de higiene en los servicios sanitarios



**Foto 10:** La sustitución de la chapa a puerta de metal se realizó debido a que la otra se encontraba en mal estado



**Foto 11:** Las bajas de agua pluvial se cambiaron debido al mal estado en que se encontraban y para evitar humedad en las paredes por motivos de las lluvias



**Foto 12:** Se realizó la sustitución de puerta de metal para mejorar el ambiente en el aula y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0227-42	FECHA:	02 de julio de 2024



Foto 1: Los canales se sustituyeron para que el fluido del agua pluvial no afecte por la humedad



Foto 2: El muro perimetral se reparó por las malas condiciones y altura del mismo y expuesto a las instalaciones del establecimiento.



Foto 3: El piso de granito fue instalado, el cual se encontraba malas condiciones debido a grietas y levantado del mismo



Foto 4: Las paredes se encuentran en proceso de pintarlas debido al deterioro de las mismas por la humedad por las lluvias.




Foto 5: El area de lamparas y cableado en interiores de las aulas se encuentran en proceso de instalación debido a que encontraba en malas condiciones y la falta de iluminación en los ambientes de las aulas.



Foto 6: Las puertas se encuentran en proceso de mantenimiento tanto en aulas y areas de sanitario las cuales se encuentran dañadas por factores a causa de humedad y deterioro por corrosión en la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0227-42	FECHA:	20 de junio de 2024




Foto 13: Se le dio mantenimiento de pintura a los balcones los cuales ya estaban deteriorados



Foto 14: Se reparó e instaló la puerta de barrotes que tiene acceso a la entrada y salida de las instalaciones del establecimiento educativo



Foto 15: Se repararon, pintaron e instalaron dos puertas en un área de bodega del establecimiento educativo.




Foto 16 Se instaló nuevo cielo falso, para brindar una mayor seguridad de las instalaciones para los alumnos




Foto 17: Se habilitó y se instaló una puerta de acceso para entrada y salida del establecimiento educativo



Foto 12: Se realizó el cambio de canales pero el deterioro de los mismos y para un mejor flujo del agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---