

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Guastatoya |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Lucia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0412-42 | FECHA: | 6/09/2024 |



Foto 1: Muro de block con repello, cernido y pintura



Foto 2: Instalación de ventana de PVC y vidrio de 1.80 metros X 1.50 metros




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas, sustitución de visagras.




Foto 4: Mantenimiento de puertas, sustitución de pasadores y pintura de interior y exterior de las puertas.



Foto 5: Sustitución de galera provisional de nylon por galera de estructura metálica de 2.80 metros de alto, lamina troquelada calibre 26.



Foto 6: Sustitución de cancel de madera, por división de madera móvil de 2.80 metros X 2.25 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEUCATIVO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Guastatoya |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Lucia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0412-42 | FECHA: | 6/09/2024 |



Foto1: Lavamanos sustitución de tubería y de 8 chorros.



Foto 2. Sustitución de baranda de madera, por puerta de metal 1.00 metro X 2.00 metros.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F EDUCATIVO




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

