

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Platanito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Platanito, Morazán, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0001-43	FECHA:	09/19/2024



Foto 1: Reconstrucción de plancha y chimenea



Foto 2: Mantenimiento de cuatro puertas, reparación, limpieza y chapa



Foto 3: Reconstrucción de dos columnas de 20X20 X 250 de alto



Foto 4: Reconstrucción de portón para ingreso del establecimiento de 1.10 metros por 2.00 metros



Foto 5: Reconstrucción de muro perimetral que comprende su función de cimiento, levantado de 60 cms de block, colocación de hilada de U fundida y 1.50 mts de malla fundida en U en la parte de abajo, con tubo galvanizado de 1 pulgada horizontal en la parte de arriba y sus respectivos tapones en los tuvos galvanizados



Foto 6: Reconstrucción de muro perimetral que comprende su función de cimiento, levantado de 60 cms de block, colocación de hilada de U fundida y 1.50 mts de malla fundida en U en la parte de abajo, con tubo galvanizado de 1 pulgada horizontal en la parte de arriba y sus respectivos tapones en los tuvos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia B
Firma y sello del Presidente de la OPE



Lyskhan...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

