

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Guacamayas, Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0240-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Deterioro de la maya y el block del muro perimetral



Foto 2: Deterioro de la pila de uso diario



Foto 3: Destrucción por completo de un sanitario



Foto 4: Destrucción de la tubería de campacion de aguas fluviales



Foto 5: Deterioro de la estufas lorena con su chimenea



Foto 6: Puertas de metal deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Elder Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Valeria Chelina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Guacamayas, Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0240-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 7: porton con picaduras y partes oxidadas.



Foto 8: ventanas sin tuvo pvc, se ha caido



Foto 9: grita en la pared que divide la bodega de la cocina.



Foto 10: Deterioro de la galera que protege la pila



Foto 11: Es necesario darle mantenimiento a las puyertas ya que no cierran bien, son 6 puertas.



Foto 12: el tendido electrico viejo, es necesario cambiarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Elder Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Johanna...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

