

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0013-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 1: La circulación perimetral de la escuela se encuentra en ruinas, ya no brinda su principal función que es impedir el paso para personas sin autorización como tampoco el ingreso de los animales al establecimiento



Foto 2: Se cuenta con posteado de madera que se ha estado quebrando y varios hilos de alambre se encuentran reventados, lo que requiere una buena circulación con malla para evitar el ingreso de animales



Foto 3: El portón de ingreso principal necesita remozamiento pues está hecho con postes de madera roisa y alambre espigado que se está reventando.



Foto 4: Las puertas de los sanitarios han perdido el funcionamiento de los pasadores y las bisagras se han desprendido, lo que sugiere un remozamiento en las tres puertas existentes.



Foto 5: Las paredes del exterior se encuentran enlodadas por el paso del tiempo y los inviernos, lo que necesita una nueva aplicación de pintura en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director</p>
--	-------------------------------

