

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0017-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2,024



Foto 1: El establecimiento tiene circulación con malla pero se encuentra en mal estado, con el paso del tiempo se ha ido rompiendo y se reforzó con alambre espigado pero no impide el paso de animales a la escuela.



Foto 2: La circulación no ofrece seguridad por ser demasiado baja y no tiene estabilidad por los soportes de madera en la que se encuentra amarrada



Foto 3: El patio frente a la escuela cuenta con un muro de contención de piedra que se ha estado desvaneciendo por no contar con un buen concreto que le dé soporte y estabilidad poniendo en peligro a los niños



Foto 4: Debido al desvanecimiento del muro de contención que ha caído en el terreno vecino se ha perdido área de la escuela, situación que mejorará con la reparación del muro, dando amplitud y seguridad



Foto 5: El portón no cuenta con una estructura de tubo que de de solidez, lo que hace difícil el cierre y apertura del mismo pues la malla del portón ya esta floja, haciendo falta la construcción de bases de concreto.



Foto 6: La escuela cuenta con tres sanitarios, pero se encuentran descompuestos en su sistema de llenado y desfogue, principalmente en el mecanismo dentro del tanque de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0017-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2,024



Foto 7: Dentro de la cocina se cuenta con una pila que ya está quebrada y no se puede utilizar para almacenar agua, como también está malo el chorro desde su adaptador a pvc incrustado en la pared



Foto 8: Ya no funciona el mecanismo de la estufa, se encuentra rajada y no propicia el ambiente para el calentamiento de la plancha, además de estar roto el conducto de humo, quedándose éste dentro de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público