

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. La Escuela, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0022-46	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 7: Colocación de puerta y ventanas al salón I, de igual manera se pintará el salón I y li dentro y fuera.



Foto 8: Colocación de Puerta y ventanas al Salón II, de igual manera se pintará el salón I y II dentro y fuera.



Foto 9: Repello y Alizado atrás del salón I.



Foto 10: Pesteado y Alizado a vigas y columnas a los salones I y II, de igual manera se pintará afuera de los dos salones de clases.




Foto 11: Piso torta Rustico dentro en la Dirección del establecimiento.



Foto 12: Repello y alizado lado atrás del salón II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la COPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. La Escuela, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0022-46	FECHA:	20 de mayo de 2024




Foto 1: Repello y Alizado dentro y fuera del salón I, de igual manera se instalará el sistema eléctrico colocándole plafoneras y tomacorrientes y se pintará dentro y fuera del salón.



Foto 2: Cambio de techado con estructura de metal y lamina nueva para la Dirección del centro educativo.



Foto 3: Colocación del sistema eléctrico al salón II colocándole plafoneras, tomacorrientes.



Foto 4: Repello y Alizado, instalación del sistema eléctrico, se pintará dentro y fuera del salón II incluyendo vigas y columnas, además se sellarán 2 ventanas con Block en el salón II.



Foto 5: Cambio de Techado con estructura de metal y cambio de lamina nueva.



Foto 6: Instalación de ventanas, se pintará los salones I y II dentro y fuera de los dos salones de clases, incluyendo vigas y columnas en el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

