

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. La Escuela, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0022-46	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto 1: Colocación de ventanas y puerta al salón I, ya se encuentra en su fase final del pintado de salón I dentro y fuera de ella.



Foto 2: Colocación de Puerta y ventanas al salón II, ya se encuentra en su fase final del pintado del salón II y fuera de ella.



Foto 3: Repello y Alizado atrás del salón I



Foto 4: Repello y Alizado atrás del salón II.



Foto 5: Piso torta rustico dentro de la dirección del establecimiento.



Foto 6: Pastedo y alizado a vigas y columnas a los salones I y II, de igual manera se encuentra en la realización de pintar los dos salones lado afuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. La Escuela, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0022-46	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto 7: Cambio de techado con estructura de metal y lamina acanalada nueva para la Dirección del centro educativo.



Foto 8: Repello y alizado dentro y fuera del salón I, de igual manera se estará instalando el sistema eléctrico colocando plafoneras y tomacorrientes y se estará pintando dentro y fuera del salón I.



Foto 9: Repello y alizado dentro y fuera del salón II, de igual manera se estará instalando el sistema eléctrico colocando plafoneras y tomacorrientes y se estará pintando dentro y fuera del salón II.



Foto 10: Sellado de las dos ventanas del salón II



Foto 11: Colocación de plafoneras, tomacorrientes y apagadores al salón I.



Foto 12: Colocación de plafoneras, tomacorrientes y apagadores al salón II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
