



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

Ministerio de Educación

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0025-45	FECHA:	17 DE MAYO 2024




Foto 1: Las paredes de la cocina se encuentran deterioradas



Foto 2: Las columnas y fundiciones han sido fuertemente afectadas por el salitres a ha corroído el concreto y el hierro de la armadura.




Foto 3: Las puertas y ventanas ya han cumplido su vida útil y se desprenden al abrirlas



Foto 4: La estructura y la cubierta de lámina ya no ofrecen la protección necesaria para una cocina de un establecimiento educativo



Foto 5: No se cuenta con una estufa que proporcione una correcta evacuación del humo de la cocina poniendo en peligro la salud de las madres que cocinan los alimentos.



Foto 6: Solo se encuentran vestigios del cerco que existió, siendo necesaria la circulación con malla para proteger la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel López Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



B...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

