



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0048-45	FECHA:	3/07/2024



FOTO 1: LA CIRCULACIÓN EXISTENTE HA SUFRIDO DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO Y ALGUNOS ALAMBRES Y POSTES SE LOS HAN ROBADO



FOTO 2: DESPRENDIMIENTO DEL PORTÓN DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3: LA ESCUELA YA NO CUENTA CON CIRCULACIÓN PERIMETRAL, ES NECESARIA POR EFECTOS DE SEGURIDAD



FOTO No.4: ES NECESARIO CONSTRUIR UNA CUNETTA DE CONCRETO CON SU RAMPA PARA MEJOR TRÁNSIT DE LOS ALUMNOS Y PODER TENER ACCESO VEHICULAR




FOTO No. 5: LAS PAREDES NECESITAN APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

