

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0063-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Necesitamos subir la altura del techado del salón para lograr ventilación e iluminación natural, además la estructura metálica no cuenta con pintura anticorrosiva por lo que se está dañando



Foto 2: El salón cuenta con lámina galvanizada que ya se encuentra oxidada y débil a tal extremo que se ha roto en varios puntos del salón



Foto 3: La cocina ya no cuenta con estufa, la que estaba se desarmó y a la par hemos contado con una mesa de trabajo de concreto que está rajada y requiere sustitución.




Foto 4: La puerta de acceso a la cocina se ha deteriorado, está picada, perdió la forma y ya no se puede cerrar bien.



Foto 5: La pila ya no sirve, está rajada y ya no se puede almacenar agua, se sale por todos lados. Es necesario cambiarla



Foto 6: La cocina necesita cambio en sus ventanas, están quebrados los vidrios y no brindan toda la ventilación necesaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--