

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VADO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0064-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: CON EL PASO DEL TIEMPO Y POR ESTAR MUY DELGADA LA CAPA DE FUNDICIÓN DE PISO SE HAN FORMADO AGUJEROS EN EL PISO DE LAS AULAS AL EXTREMO DE LLEGAR A SALIR TIERRA DEL FONDO.



FOTO 2: EL PISO DEL CORREDOR SE ENCUENTRA RAJADO POR TODOS LADOS, PRODUCTO DE QUE ES UNA SOLA TORTA MUY DELGADA, LO QUE MEJORARÁ CON LA FUNDICIÓN DE NUEVO PISO



FOTO 3: LA MALLA SE ENCUENTRA FLOJA Y CON MUCHOS AGUJEROS QUE PERMITEN EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO ASI COMO ANIMALES QUE MOLESTAN



FOTO 4: SE NECESITA EL CAMBIO DE LA MALLA EN TODO EL FRENTE Y LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE LA CIRCULACIÓN PARA DELIMITAR CON SEGURIDAD AL ESTABLECIMIENTO.




FOTO 5: REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE SANITARIO, CAMBIO DE LAVAMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE CONCRETO, QUE POR VANDALISMO NOS DEJAN SIN TINACO Y SOLO SE CUENTA CON LAS PILAS.



FOTO 6: LA COCINA CUENTA CON UNA ESTUFA INSERVIBLE, REQUIRIENDO ESTUFA CON PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA MAS LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---