

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VADO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0064-43	FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2024




FOTO 1: SE FINALIZA LA FUNDICIÓN DE EL PISO DE CONCRETO CON ACABADO ALISADO EN DOS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 2: FINALIZACIÓN DE FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON ACABADO ALISADO EN EL CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 3: SE TERMINA DE COLOCAR LA MALLA GALVANIZADA PARA EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 4: COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y EL FRENTE DE LA CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.



FOTO 5: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CONCRETO PARA EL AGUA, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ELABORACIÓN DE LAVAMANOS CON TRES CHORROS, FINALIZADOS.



FOTO 6: SISTEMA ELÉCTRICO FUNCIONANDO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL QUE INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yual

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

