

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS SIDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0075-43	FECHA:	29 DE AGOSTO 2,024



Foto1: La cubierta de lámina se ha dañado por el paso del tiempo, especialmente el módulo que se mantuvo debajo de un árbol que oxido la lámina y ocasionó agujeros con el ácido de sus hojas.



Foto 2: La estructura que sirve para cargar las láminas fue instalada sin protección de pintura anticorrosiva, lo que ha ocasionado corrosión por el oxido en todos los elementos, requiriendo un mantenimiento y pintado



Foto 3: Las aulas tuvieron ventanas que con el paso del tiempo se fueron deteriorando y desarmando por lo que se requiere cambio de ventanas



Foto 4: En el módulo dos de aulas se tiene ventanería de hierro en formas, de las cuales los vidrios se han quebrado, aprovechando antes de hacer el cambio aplicar la pintura que tampoco tienen sus elementos.



Foto 5: Los tinacos no cuentan con tapaderas para mantener limpia el agua ni con sistema de llenado automático (llave de flote) las puertas se han picado con el paso del tiempo y requieren sustitución



Foto 6: El canal recolector de agua se ha picado y desprendido de su lugar mas la tubería se mantiene rompiendo constantemente porque se encuentra sobre la banqueta de paso peatonal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS SIDRAS SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS SIDRAS SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
--	---	---	---