

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | MUNICIPIO: | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS SIDRAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0075-43 | FECHA: | 07 DE NOVIEMBRE 2024 |



Foto1: Desmontaje de lámina y capote dañados e instalación de lamina troquelada y capote nuevo.



Foto 2: Lijado y pintado de estructura.



Foto 3: Instalación de ventanería de PVC e instalación de sistema eléctrico en Dirección



Foto 4: Desmontaje de vidrios quebrados y reposición. Más instalación de balcones de metal.



Foto 5: Limpieza de tinacos, instalaciones hidráulicas, la colocación de flotes y tapaderas en tinacos. También la elaboración de dos puertas de metal.



Foto 6: Desmontaje e Instalación de canales con pescantes de metal y bajadas pluviales. Además se trabajó en la conducción de agua potable hacia servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público