



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0076-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Las puertas de metal se han oxidado, han perdido su protección de pintura y las chapas se han desarmado, requiriendo un resane de las mismas



Foto 2: Las tres tazas sanitarias tienen desperfectos en su funcionamiento, lo que no permite que cumpla su funcionamiento brindando un ambiente sanitario.




Foto 3: La circulación con malla existente se encuentra rota por varias partes lo que permite el ingreso de personas y animales al establecimiento.



Foto 4: Los postes de metal que sostienen la malla se han deteriorado y desprendido del suelo como se aprecia en ésta fotografía.



Foto 5: Las columnas del portón del ingreso se están desarmando probablemente por falta de resistencia y el portón ya no cuenta con una estructura estable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Cordero Calderón

Firma y sello del Presidente de la OPE



Edmundo Acuña

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

