



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS ESCALERAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0076-43 | FECHA: | 08 DE AGOSTO DE 2,024 |



Foto 1: Para la colocación de la malla se hizo excavación de la zanja, para realizar la fundición del cemento corrido desde donde están anclados los postes de tubo galvanizado de 1 1/2"



Foto 2: Se fundieron columnas de concreto que servirán para la fijación del portón principal de metal



Foto 3: Luego de la fundición del cemento corrido se colocaron hiladas de block mas solera tipo U que posteriormente será fundida para la sujeción de la malla




Foto 4: Los tres sanitarios requerían mantenimiento y cambio de los accesorios internos de los tanques para su correcto funcionamiento



Foto 5: Proceso de instalación de la malla, tensansola en sentido horizontal y vertical, sujetandola a la varilla de hierro de 3/8" dentro de la solera tipo U para su posterior fundición y al travesaño de tubo



Foto 6: Las cinco puertas recibieron remozamiento en su estructura y se volvieron a instalar colocándoles chapa nueva de cerradura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belma Ceullar Caldera
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

