



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0076-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE



Foto 1: Colocación de la malla terminada



Foto 2: Todos los postes tienen colocados tapones de pvc para evitar acumulación de agua en los mismos.



Foto 3: Colocación de malla terminada alcanzando la circulación completa de todo el terreno del establecimiento



Foto 4: Los tres sanitarios requerían mantenimiento y cambio de los accesorios internos de los tanques para su correcto funcionamiento



Foto 5: Circulación completa del terreno del establecimiento con malla galvanizada de 2.00 metros de alto.



Foto 6: Las cinco puertas recibieron remozamiento en su estructura y se volvieron a instalar colocándoles chapas nuevas de cerradura, también se instaló portón nuevo de metal con abatibilidad en sus dos hojas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Velma Cuellar Calderon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

