

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0079-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: La estructura portante del techado del salón ya ha cumplido su vida útil, la madera sufrió daños por el tiempo en piezas que podrían quebrarse, significando peligro para la población escolar.



Foto 2: La cubierta de lámina se encuentra oxidada y con picaduras que se convirtieron en agujeros, ya ha cumplido su vida útil



Foto 3: En la rampa de acceso al establecimiento existía un muro de contención que se ha erosionado, dejando en peligro el paso vehicular así como el peligro de caídas de alumnos hacia la carretera.



Foto 4: El piso del aula y del corredor se ha rajado y se está desprendiendo, provocando que llegar hasta la tierra, impidiendo mantener el piso limpio para mantener un ambiente sano y agradable.



Foto 5: El establecimiento se encuentra cercado con block y malla, pero con el paso de los años, han dañado partes de malla y tubos de soporte, lo que solicitamos reparar para mantener completa la circulación.



Foto 6: La seguridad del establecimiento es importante porque se ha roto mucho tramo de malla por donde están ingresando animales y personas para hacer uso de las instalaciones sin permiso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Perez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

